

Elektro Enzinger GmbH
Braumeisterstraße 3
84524 Neuötting

Neuötting den, 15.12.11

Produktwarnung zum Akku des Telefons Gigaset SL910, Gigaset SL910A, Gigaset SL910H

Sehr geehrte Kunden,

wir haben von der Firma Gigaset eine Produktwarnung erhalten, die wir umgehend an Sie weitergeben wollen.

„In den letzten Tagen sind vereinzelt Vorfälle im Zusammenhang mit Lithium-Ionen-Akkus der Produkte **Gigaset SL910, Gigaset SL 910A und Gigaset SL910H** bekannt geworden, die von den Lieferanten bis einschließlich der 38. Kalenderwoche 2011 hergestellt wurden.

Gigaset empfiehlt allen Käufern der o.g. Produkte, diese bis zur Lieferung neuer Akkus nicht mehr zu verwenden.

Ihnen wird auf direktem Weg ein einwandfreier Ersatz-Akku von der Firma Gigaset zur Verfügung gestellt.

Wir als Fachhändler können keine Akkus der genannten Geräte tauschen, denn die komplette Abwicklung übernimmt der Hersteller selbst!

Wenn Sie davon betroffen sind, wenden Sie sich direkt an Gigaset, diese können Sie gebührenfrei aus dem Mobilefunk- und Festnetz erreichen.

Rufnummer 0800 2002050

Alle Informationen rund um die Produktwarnung zum Akku der Gigaset SL910-Reihe finden Sie auch auf www.gigaset.com/de/sl910_akku.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Enzinger-Team